Ай-Си-Ти
ГРУППА КОМПАНИЙ

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

Стиз В

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛАТНЫЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК

СТО 028-37547621-2016

От белого до светло-серого

Герметик предназначен для выполнения внутреннего слоя монтажного шва в соответствии с ГОСТ 30971

Рекомендуемая толщина слоя нанесения:
от 3,5 до 5,5 мм

Также рекомендуем:
Стиз А – для наружного слоя слоя;
Стиз PU – для внутреннего слоя слоя;
Стиз Д – для дополнительного слоя.

- Готов к применению
- Высокая адгезия к поверхности нанесения
- Устойчивость к деформациям
- Долговечность
- Высокая пароизоляция
- Широкий диапазон температур нанесения

САЗИ СИСТЕМА МОНТАЖА САЗИ

Технические характеристики

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

Стиз В

СТО 028-37547621-2016

Наименование показателей	Нормы по СТО	Результаты испытаний ИЛ ООО «Химтех-Р» протокол испытаний № С003/24 от 19 января 2024	
Технические показатели качества			
Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 3 мм, м²·ч·Па/мг, не менее	2,0	2,4	
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее	0,1	ПВХ	0,12
		Бетон	0,50
		Окрашенное дерево	0,37
		Алюминиевый профиль	0,15
Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее	20	20	
Время образования поверхностной пленки, ч, не более	2,0	0,5	
Стекание, мм, не более	1,0	0	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	1240	
Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее	0,1	0,22	
Динамическая вязкость, Па·с	200–700	400	
Технические показатели идентичности			
Динамическая вязкость, Па·с	200–500	373	
Дополнительные характеристики			
Диапазон температур нанесения	от минус 25 °С до плюс 35 °С		
Диапазон температур эксплуатации	от минус 40 °С до плюс 80 °С		

Хранение и транспортировка:
Гарантийный срок хранения составляет 6–12 месяцев при температуре от минус 13 °С до плюс 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Транспортировка и хранение допускаются при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.

Меры безопасности:
Избегать попадания в глаза и на незащищенные участки кожи. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии герметик смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем.

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

Инструкция

по применению однокомпонентного акрилатного пароизоляционного герметика Стиз В

Стандартные инструменты для нанесения герметика:

Шпатель

Малярная кисть

При использовании герметиков, упакованных в файл-пакеты, используйте пистолет закрытого типа.

1 Подготовка герметика

Герметик полностью готов к применению.
Температуру герметика необходимо поддерживать выше минус 13 °С.

Недопустимо разбавление герметика водой или растворителями — это может привести к ухудшению свойств герметика (снижению адгезии, стеканию герметика со шва и т.д.), возможно растрескивание!

ИП Андреева Наталья Викторовна
г.Киров, ул.Солнечная, д.8-В / 2 этаж
тел. (8332) 21-05-88 www.ict-kirov.ru
E-mail: ict-kirov@mail.ru

Стиз В

СИСТЕМА МОНТАЖА САЗИ

2 Подготовка поверхности

Поверхность стенового проема должна быть очищена от:

- грязи;
- пыли;
- жира;
- остатков цементного раствора;
- наледи;
- инея.

Поверхность оконного блока в зоне полосы контакта с герметиком должна быть чистой и без защитной пленки.

Пенный утеплитель, вышедший за пределы плоскости оконного блока, рекомендуется подрезать строительным ножом.

Поверхность пенного утеплителя должна быть ровной, сплошной без разрывов, пустот и щелей. Все дефекты на его поверхности в виде раковин, открытых пор размером более 6 мм необходимо устранить.

Недопустимо наличие капельной влаги на поверхности нанесения!
Недопустим контакт герметика с металлическими элементами без защитного покрытия!

3 Нанесение герметика

Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на оконную коробку и стеновой проем наклеивают строительный скотч, определяющий ширину полосы контакта.

Герметик наносят на поверхность монтажной пены с помощью шпателя, кисти, шприца или другого приспособления. Толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 3,5 до 5,5 мм.

Ширина полосы контакта герметика с поверхностями стены и оконного блока должна составлять не менее 3 мм на каждую сторону.

После нанесения герметика малярный скотч удаляют.

Применение герметика допустимо при температуре от минус 25 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 90%!